

SAAB 9-5. Replacement of ballast and new bulbs. Customer did purchase used ballast SEK1500/pc.  
 Total ex tax SEK6361/USD899



Vår referens  
**ROGER SAND**  
 Reg.-nr Kundnr Mätarställning  
 TZX981 TZX981  
 Ägare (om annan än betalare)

**Faktura**  
 Datum 2012-03-02, 12:57  
 Er referens

Anges vid betalning  
**31195**  
 [Ao: 34768]

Sida 1/1

Märke/Modell  
**SAAB 9-5 LINEARSPORT**  
 Betalare  
**JOHNSON, INGRID MARIE**  
 Årsmodell  
**2003**  
 SVED 36  
 824 94 HUDIKSVALL



Betalningsvillkor  
 30 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%  
 För skriftlig betalningsspårning debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
ARB	FELSÖKNING INGET HALVLJUS				
5402433	ARBETE ENLIGT OVAN				700,00
12961	GLÖDLAMPA	2,00	1232,79		2465,58
	LAMPA 5W	2,00	8,00		16,00
<del>55559955</del>	<del>TÄNDKASSETT</del>	<del>1,00</del>	<del>2304,20</del>		<del>2304,20</del>
	BÅDA STYRDON TRASIGA PÅ GRUND AV FELMONTERAD LAMPA				
	KUNDEN SKAFFAT 2 BEG. STYRDON SJÄLV.				

**KVITTENS** Nummer **187761**

Kontanter  
 Check  
 \_\_\_\_\_

Betalningsmottagare \_\_\_\_\_  
 Betalare *Urban Gustarsson*

Specifikation  
*2 beg. Styrdon 1500 kr st*

momsreg.nr/org.nr	moms ingår med kr.	+ moms	
Kronor	<i>Ettusen 3000 kronor</i>	KRONOR	<i>3000,-</i>

Attesteras: *Roger Sand*  
 Ort: *Hög* Datum: *23/1 - 2012*  
 (underskrift)

ESSELTE 11218 © Copyright Nr