

In this case the customer pay himself for 1pc new D1S bulb

# Carlia Bil AB

Ägare  
MÄRTENSSON TOBIAS  
PEGMATITSTIGEN 16  
791 56 FALUN

## FAKTURA

Ver.nr: 12216785

Datum 2012-01-25  
Avdelning  
32 BMW Servicemarknad

Sida 1  
AO nummer  
55903

Betalare 75363  
**Hannus & CO Teknik AB / Xenonkungen**

Energigatan 17 H  
434 37 Kungsbacka

Servicedatum  
2012-01-24

Drojsmålsränta  
Debiteras med 12 %

Förfalldatum  
2012-02-24

Er referens  
/XJX317 /KM:116412

Vår referens  
Per Eckestad 023-93423

Märke/modell  
BMW 325i TOURING

Chassinr  
WBAVS11070AG57831

Reg.nr  
XJX317

1:a reg datum  
2006-05-11

Mätarställning  
116412

Kod	Beskrivning	Ant.lev	A-pris	Rab%	Totalt
	Felsökning, halvjuv urfunktion. Kunden har beställt xenonlampor ifrån "xenon-kungen", kunden bytte den defekta lampan, utan att det vart bättre. Då provade kunden att byta plats mellan den nyligen monterade och den andra sidan som fungerade. Då slutade även den att fungera.				
0000006	UTFÖRANDE AV FORDONSTEST		325,04	5,0%	308,79
6100009	UPMÄTNING KONTROLL AV KABLAGE TILL XENONBELYSNING KABLAGE OK FELET TROLIGTVIS I BÅDA STYRENHETER		984,96	5,0%	935,71
6312865	BÅDA STYRDON FÖR XENON-STRÅLKASTARE, BYTE		1 398,64	5,0%	1 328,71
6100980	UTFÖRANDE AV FORDONSTEST OCHQUICK-RADERING		167,44	5,0%	159,07
3611500	PUNKTERINGSVARNING, INITIERA		78,80	5,0%	74,86
6100830	SKJUT- OCH HÖJBAR TAKLUCKA		78,80	5,0%	74,86
6120908	OCHFÖNSTERHISS, INITIERA		167,44	5,0%	159,07
6131996	BATTERI "POWER-RESET", GENOMFÖRA		78,80	5,0%	74,86
63126948180	STYRVINKELGIVARAVSTÄMNING , UTFÖRA				
63217217509	STYRDON	2,00	2 892,00	5,0%	5 494,80
	XENONLAMPOR D1	1,00	1 180,00	10,0%	1 062,00
	=====				
6399077	Avser minus kostnad enligt ö.k. med kund. LAMPOR FÖR XENON-LJUS HÖGER, BYTE		-571,28		-571,28
	=====				

Info:

- Enligt felsökning och uppmätning utav xenon-styrenheter, alla signaler stämmer TILL xenon-styrenheten. Enligt testmoduler via ISID och uppmätning så skall styrenheter och xenon lampor bytas.

Artiklar markerade med X är inte en originalartikel från generalagenten.

Anmärkningar ej gjorda enligt köplagens anvisningar godkänns ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. Beställda ej lagerförda artiklar återtages ej.

Innehav F-skattsedel Org.nr. 556360-8339 Momsreg.nr. SE556360833901 Säte: Stockholm Bankgiro 5628-2262 Plusgiro 4 93 58-5

Adress Matsarvsvägen 16, 791 77 FALUN Saab/Opel/Chevrolet Telefon 023-934 00 Telefax 023-287 16 Hemsida www.carliabil.se E-post info@carliabil.se  
Matsarvsvägen 21, 791 77 FALUN BMW 023-934 00 023-230 36 www.carliabil.bmw.se  
Bygatan 37, 784 34 BORLÅNGE Saab/Opel/Chevrolet 0243-21 34 00 0243-165 70 www.carliabil.se